

桐林クリーンセンター解体工事のお知らせ Vol.11



桐林クリーンセンター解体工事の7月の進捗状況を報告します。

① 内部設備解体工事後の2次洗浄をしています。



② 煙突解体のための足場を組み立てています



③ 内部解体ガスを車両洗浄後、搬出しています。



安全・安心を第一に対応してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。