

桐林クリーンセンター解体工事のお知らせ Vol.14



桐林クリーンセンター解体工事の令和7年12月～令和8年1月の進捗状況を報告します。

① 地下を安全に掘るための事前の土留作業をしています。



② 煙突基礎の解体をしています。



③南側ごみピットの解体をしています。



④東側から見た作業の様子



安全・安心を第一に対応してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。